

**Higiēnas novērtēšanas un monitoringa nodaļas pārskats par Siguldas peldvietas ūdens kvalitātes monitoringa rezultātiem
par 2025. gada 29. augustu**

Kvalitātes rādītāji	Rin- das Nr.	Kritēriji novērtēšanai (dotajā intervālā nav ieteicams peldēties; pārsniedzot intervālā robežas- aizliegts peldēties)	Peldvietas nosaukums un parauga ņemšanas datums
			Gaujas upe (Siguldā)
A	B	C	29.08.
Mikrobioloģiskie rādītāji	1		
Escherichia coli /100 ml	2	1000-3000	160
Zarnu enterokoki /100 ml	3	300-500	47
Vizuālie novērojumi	4		
Krāsa	5	nav netipisku izmaiņu	nav
Naftas produkti	6	nav raksturīgas smakas un peldošas plēves	nav
Virsmas aktīvās vielas	7	nav ilgstoši noturīgu putu	nav
Zilaļģu u.c fitoplanktona aļģu "ziedēšana"	8	nedrīkst būt	nav
Piesārņojums ar peldošiem u.c atkritumiem	9	nedrīkst būt	nav
Slēdziens par ūdens kvalitāti peldvietā (atļauts vai nav ieteicams, vai aizliegts peldēties)	10		peldēties atļauts

Piezīmes:

Izpildītājs: vecākais higiēnas ārsts Ruslans Lucenko

Nodaļas vadītājs: O. Saganoviča
(vārds, uzvārds, paraksts)