



Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67819671, fakss: 67819672, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Rīgā

_____ Nr. 4.5.-18./_____

Uz _____ Nr. _____

Siguldas novada domei
e adresē

Par peldūdens kvalitāti

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības departamenta Higiēnas novērtēšanas nodaļa informē, ka pēc peldūdens kvalitātes monitoringa datiem, šā gada 4. augustā, Gaujas upes (Siguldā, Peldu ielā 1) peldvietas ūdens kvalitāte atbilst higiēnas prasībām un minētajā peldvietā ir atļauts peldēties.

Pielikumā: Peldvietu ūdens kvalitātes pārskats par 2020. gada 3.–4. augustu uz vienas lapas.

Sabiedrības veselības departamenta
Higiēnas novērtēšanas nodaļas vadītāja p.i.

Ludmila Vainiņa

Ruslans Lucenko, tālrunis 67321064
ruslans.lucenko@vi.gov.lv

Higiēnas novērtēšanas nodaļas pārskats par Rīgas, Saulkrastu un Siguldas peldvietu ūdens kvalitātes monitoringa rezultātiem par 2020. gada 3. un 4. augustu

Kvalitātes rādītāji	Rindas Nr.	Kritēriji novērtēšanai (dotajā intervālā nav ieteicams peldēties; pārsniedzot intervālā robežas- aizliegts peldēties)	Peldvietas nosaukums un parauga ņemšanas datums									
			Vakarbulīši	Daugavgrīva	Vecāķi	Saulkrasti pie glabšanas stacijas (Rūķīši)	Saulkrasti (centrs)	Daugavas upe (Lucavsala līcis)	Daugavas upe (Lucavsala)	Daugavas upe Rumbula)	Bābelītes ezers	Gaujas upe (Siguldā)
A	B	C	03.08.	03.08.	03.08.	03.08.	03.08.	04.08.	04.08.	04.08.	04.08.	04.08.
Mikrobioloģiskie rādītāji	1											
Escherichia coli /100 ml	2	1000-3000	15	15	15	77	30	15	200	30	420	110
Zarnu enterokoki /100 ml	3	300-500	1	2	2	23	4	12	48	22	21	18
Vizuālie novērojumi	4											
Krāsa	5	nav netipisku izmaiņu	nav	nav	nav	nav	nav	nav	nav	nav	nav	nav
Naftas produkti	6	nav raksturīgas smakas un peldošas plēves	nav	nav	nav	nav	nav	nav	nav	nav	nav	nav
Virsmas aktīvās vielas	7	nav ilgstoši noturīgu putu	nav	nav	nav	nav	nav	nav	nav	nav	nav	nav
Zilaļģu u.c. fitoplanktona aļģu "ziedēšana"	8	nedrīkst būt	nav	makroaļģes ūdeņī	nav	makroaļģes ūdeņī un krastā	makroaļģes ūdeņī un krastā	nav	nav	nav	nav	nav
Piesārņojums ar peldošiem u.c. atkritumiem	9	nedrīkst būt	nav	nav	nav	nav	nav	nav	nav	nav	nav	nav
Slēdziens par ūdens kvalitāti peldvietā (atļauts vai nav ieteicams, vai aizliegts peldēties)	10		atļauts peldēties	atļauts peldēties	atļauts peldēties	atļauts peldēties	atļauts peldēties	atļauts peldēties	atļauts peldēties	atļauts peldēties	atļauts peldēties	atļauts peldēties

Piezīmes:

Izpildītājs: higiēnas ārsts Ruslans Lucenko

Nodaļas vadītāja p.i.: L. Vainiņa
(vārds, uzvārds, paraksts)